

Chương 10:**TỰ ĐỘNG HÒA ĐỒNG BỘ****I. CÁC PHƯƠNG PHÁP HÒA ĐỒNG BỘ:**

Việc đóng các máy phát điện vào làm việc trong mạng có thể tạo nên dòng cân bằng lớn và dao động kéo dài. Tình trạng không mong muốn đó xảy ra là do:

* Tốc độ góc quay của máy phát được đóng vào khác với tốc độ góc quay đồng bộ của các máy phát đang làm việc trong hệ thống điện.

* Điện áp ở đầu cực của máy phát được đóng vào khác với điện áp trên thanh góp của nhà máy điện.

Điều kiện để các máy phát điện đồng bộ có thể làm việc song song với nhau trong hệ thống điện là:

- rôto của các máy phát phải quay với một tốc độ gần nhau.
- điện áp ở đầu cực các máy phát phải gần bằng nhau.
- góc lệch pha tương đối giữa các rôto không được vượt quá giới hạn cho phép.

Vì vậy để đóng máy phát điện đồng bộ vào làm việc song song với các máy phát khác của nhà máy điện hay hệ thống, cần phải sơ bộ làm cho chúng đồng bộ với nhau. *HÒA ĐỒNG BỘ là quá trình làm cân bằng tốc độ góc quay và điện áp của máy phát được đóng vào với tốc độ góc quay của các máy phát đang làm việc và điện áp trên thanh góp nhà máy điện, cũng như chọn thời điểm thích hợp đưa xung đi đóng máy cắt của máy phát.*

Có 2 phương pháp hòa đồng bộ : hòa đồng bộ chính xác và hòa tự đồng bộ.

♦ **Hòa đồng bộ chính xác :**

Khi đóng máy phát bằng phương pháp hòa chính xác cần phải thực hiện những công việc sau :

- San bằng về trị số của điện áp máy phát được đóng vào U_F và điện áp mạng U_{HT} ($|U_F| \approx |U_{HT}|$)

- San bằng tốc độ góc quay của máy phát được đóng vào ω_F và tốc độ góc quay của các máy phát trong hệ thống ω_{HT} ($\omega_F \approx \omega_{HT}$).

- Làm cho góc pha của các vectơ điện áp máy phát và điện áp mạng trùng nhau vào lúc đóng máy cắt (Góc lệch pha giữa các vectơ điện áp máy phát và điện áp mạng $\delta \approx 0$)

Như vậy trình tự thực hiện hòa đồng bộ chính xác như sau: *Trước khi đóng một máy phát vào làm việc song song với các máy phát khác thì máy phát đó phải được kích từ trước, khi tốc độ quay và điện áp của máy phát đó xấp xỉ với tốc độ quay và điện áp của các máy phát khác cần chọn thời điểm thuận lợi để đóng máy phát sao cho lúc đó độ lệch điện áp giữa các máy phát gần bằng không, nhờ vậy dòng cân bằng lúc đóng máy sẽ nhỏ nhất.*

♦ **Hòa tự đồng bộ:**

Khi đóng máy phát bằng phương pháp tự đồng bộ phải tuân theo những điều kiện sau :

- Máy phát không được kích từ (kích từ của máy phát đã được cắt ra bởi aptomat diệt từ).

- Tốc độ góc quay của máy phát đóng vào phải gần bằng tốc độ góc quay của các máy phát đang làm việc trong hệ thống.

Trình tự thực hiện: Trước khi đóng một máy phát vào làm việc song song với các máy phát khác thì máy phát đó chưa được kích từ, khi tốc độ quay của máy phát đó xấp xỉ với tốc độ quay của các máy phát khác thì máy phát đó được đóng vào, ngay sau đó dòng kích từ sẽ được đưa vào rotor và máy phát sẽ được kéo vào làm việc đồng bộ.

II. PHƯƠNG PHÁP HÒA ĐỒNG BỘ CHÍNH XÁC:

II.1. Điện áp phách và dòng cân bằng:

II.1.1. Điện áp phách:

Giả thiết điện áp ở đầu cực của máy phát và ở thanh góp của hệ thống là:

$$u_F = U \sin \omega_F t \quad \text{và} \quad u_{HT} = U \sin \omega_{HT} t$$

Điện áp phách $U_S = \Delta U$ là hiệu hình học của điện áp máy phát cần hòa và điện áp hệ thống, điện áp phách xuất hiện khi tốc độ góc quay của các vectơ điện áp này khác nhau (hình 10.1a).

$$u_S = u_F - u_{HT} = 2U \sin \frac{\omega_F - \omega_{HT}}{2} t \cdot \cos \frac{\omega_F + \omega_{HT}}{2} t = 2U \sin \frac{\omega_S}{2} t \cdot \cos \omega_{tb} t$$

trong đó :

$$\omega_S = \omega_F - \omega_{HT} : \text{tốc độ góc trượt} \ll \omega_{db}$$

$$\omega_{tb} = (\omega_F + \omega_{HT})/2 : \text{tốc độ góc trung bình} \approx \omega_{db}$$

Đặt $\delta = \omega_S t$: góc lệch pha giữa các vectơ điện áp.

Khi $\cos \omega_{tb} t = 1$ thì:

$$u_S = U_S = 2U \sin \frac{\delta}{2} = 2U \sin \frac{\omega_F - \omega_{HT}}{2} t = 2U \sin \frac{\omega_S}{2} t \quad (10.1)$$

Đường cong $U_S = 2U \sin(\delta/2)$ là đường bao các giá trị biên độ của điện áp phách, biến thiên theo tần số phách f_S :

$$f_S = \frac{\omega_S}{2\pi} = \frac{\omega_F - \omega_{HT}}{2\pi} = f_F - f_{HT} = \frac{1}{T_S}$$

trong đó: T_S là chu kỳ trượt, tức là thời gian của một chu kỳ thay đổi biên độ điện áp phách.

Hình 10.1: Điện áp phách

- a) đồ thị vectơ
- b) sự thay đổi trị số tức thời của điện áp phách
- c) sự thay đổi biên độ của điện áp phách

Theo dõi sự biến thiên của điện áp phách (hình 10.1), ta nhận thấy:

* T_s càng lớn thì tốc độ tương đối giữa hai máy phát càng nhỏ. Trên hình 10.1c là 2 chu kỳ thay đổi biên độ điện áp phách ứng với 2 giá trị tốc độ góc trượt ω_{s1} và ω_{s2} , trong đó $\omega_{s1} > \omega_{s2}$.


* Lúc $U_s = 0$ là thời điểm hai vectơ điện áp u_F và u_{HT} chập nhau rất thuận lợi để đóng máy.

II.1.2. Dòng cân bằng:

Dòng cân bằng là dòng chạy vòng qua các máy phát làm việc song song với nhau khi vectơ áp của chúng không bằng nhau.

Nếu hòa đồng bộ hai máy phát và khi sức điện động của chúng bằng nhau ($E_1 = E_2 = E_o''$) thì theo sơ đồ thay thế hình 10.2, dòng cân bằng sẽ được xác định bởi biểu thức:

$$i_{cb}'' = \frac{\sqrt{2} \cdot 1,8 \cdot 2E_o''}{x_{d1}'' + x_{d2}'' + x_{12}''} \sin \frac{\delta}{2}$$

**Hình 10.2: Sơ đồ mạng và sơ đồ thay thế tính toán dòng cân bằng khi hòa đồng bộ**

Khi $\delta = 180^\circ$ thì: $i_{cb}'' = \frac{\sqrt{2} \cdot 1,8 \cdot 2E_o''}{x_{d1}'' + x_{d2}'' + x_{12}''}$

Nếu hòa máy phát vào hệ thống có công suất vô cùng lớn (tức $x_{d1}'' + x_{12}'' \approx 0$) thì:

$$i_{cb}'' = \frac{1,8 \cdot \sqrt{2} \cdot 2E_o''}{x_d''} = 2i_N^{(3)} \quad (10.2)$$

trong các biểu thức trên:

1,8 : hệ số kể đến phần không chu kỳ trong dòng siêu quá độ.

x_{d1}'', x_{d2}'' : điện kháng siêu quá độ của các máy phát.

x_{12}'' : điện kháng đường dây liên lạc giữa hai máy phát.

$i_N^{(3)}$: dòng ngắn mạch 3 pha tại đầu cực máy phát.

II.2. Thiết bị tự động hòa đồng bộ chính xác:

II.2.1. Nguyên tắc chung:

Các thiết bị hòa đồng bộ tự động bao gồm các bộ phận thực hiện việc tự động điều chỉnh tần số và điện áp của máy phát đóng vào so với tần số và điện áp của hệ thống và bộ phận kiểm tra việc thực hiện tất cả các điều kiện hòa đồng bộ.

Để đóng máy phát đúng vào thời điểm thuận lợi (điểm 1 trên hình 10.1c) cần phải đưa xung đến máy cắt trước thời điểm này, bởi vì máy cắt có thời gian đóng riêng. Thời gian đóng trước t_{dt} phải bằng thời gian đóng của máy cắt t_{DMC} . Thời điểm đưa xung đến máy cắt tương ứng với điểm 2 trên hình 10.1c, lúc này điện áp phách khác 0, trị số của nó được xác định bằng vị trí của điểm 2'. Góc giữa các vectơ điện áp máy phát và hệ thống tương ứng với t_{dt} gọi là góc đóng trước δ_{dt} .

$$\delta_{dt} = \omega_s \cdot t_{dt} \quad (10.3)$$

Tùy thuộc vào việc thực hiện bộ phận đóng trước, người ta chia ra 2 loại thiết bị hòa đồng bộ :

* Thiết bị hòa đồng bộ có góc đóng trước không đổi ($\delta_{dt} = \text{const.}$), đưa xung đi đóng khi góc δ đạt được một giá trị xác định không đổi.

* Thiết bị hòa đồng bộ có thời gian đóng trước không đổi ($t_{dt} = \text{const.}$), đưa xung đi đóng với thời gian đóng trước không đổi, bằng thời gian đóng t_{DMC} của máy cắt.

Thiết bị hòa đồng bộ chính xác có thời gian đóng trước không đổi được áp dụng rộng rãi hơn.

II.2.2. Thiết bị hòa đồng bộ có thời gian đóng trước không đổi:

Ta xét một loại thiết bị hòa đồng bộ theo phương pháp hòa chính xác có thời gian đóng trước $t_{dt} = \text{const.}$, thiết bị gồm có 6 bộ phận chính (hình 10.3).

- *Bộ phận nguồn*: đảm bảo cung cấp cho các phần tử trong thiết bị hòa, đồng thời tạo nên điện áp phách U_s .


- *Bộ phận đóng trước*: đưa xung đi đóng máy cắt của máy phát trước thời điểm các vectơ U_F và U_{HT} chập nhau một khoảng thời gian $t_{dt} = \text{const.}$

- *Bộ phận kiểm tra độ lệch tần số của máy phát và hệ thống*: đảm bảo cho tín hiệu của bộ phận đóng trước thông qua đi đóng máy cắt khi độ lệch tần số không vượt quá giá trị cho phép.

- *Bộ phận kiểm tra độ lệch điện áp của máy phát và hệ thống*: cho phép tín hiệu đi đóng máy cắt thông qua khi điện áp của máy phát và hệ thống không lệch quá giá trị cho phép.

- *Bộ phận điều chỉnh tần số*: thực hiện việc điều chỉnh tần số của máy phát cần hòa so với tần số của các máy phát đang làm việc bằng cách tác động đến cơ cấu điều khiển turbine.

- *Bộ phận đóng*: tạo nên một độ dài nhất định của xung đi đóng MC.



Hình 10.3: Sơ đồ cấu trúc của máy hòa đồng bộ có $t_{di} = const.$

Dưới đây ta sẽ khảo sát chi tiết một số bộ phận của thiết bị:

a) Bộ phận đóng trước:

Bộ phận đóng trước (hình 10.4a) bao gồm máy biến áp trung gian B4, phần tử chỉnh lưu, bộ lọc L, phần tử vi phân VP, cơ cấu không P1 và các rôle trung gian 1RG ÷ 3RG làm nhiệm vụ thay đổi trị số đặt về thời gian đóng trước.

Phần tử chính của bộ phận đóng trước là cơ cấu không P1, tín hiệu ở đầu ra của nó xuất hiện khi dòng điện ở 2 đầu vào đạt được giá trị bằng nhau (tại điểm a_1 và a_2 trên hình 10.4c). Tín hiệu ở đầu ra của bộ phận đóng trước là điện áp U_{dt} dạng xung chũ nhặt tồn tại đến cuối chu kỳ trượt.

Dòng i_1 ở đầu vào thứ nhất của cơ cấu không P1 được xác định bằng giá trị điện áp phách U_S và điện trở $R1 \div R3$:

$$i_1 = \frac{U_S}{R} = \frac{2U}{R} \sin \frac{\omega_S t}{2} = K_1 2U \sin \frac{\omega_S t}{2} \quad (10.4)$$

trong đó: R bằng $R1$, $R2$ hoặc $R3$.

K_1 là hệ số tỷ lệ.

Dòng i_2 ở đầu vào thứ hai của cơ cấu không P1 được xác định bằng điện áp ở đầu ra VP (hình 10.4b). Phần tử vi phân tạo nên điện áp tỷ lệ với đạo hàm điện áp phách. Đầu vào của VP nhận được điện áp phách U_S .

Điện áp ở đầu ra VP bằng:

$$U_{ra} = RC \frac{dU_{vào}}{dt} \quad (10.5)$$


Phần tử vi phân VP được nối như thế nào để dòng i_2 tạo nên bởi điện áp U_{ra} có dạng:

$$i_2 = -K_2 \frac{dU_{vào}}{dt} \quad (10.6)$$

trong đó: $U_{vào}$ là điện áp đầu vào của phần tử vi phân ($U_{vào} = U_S$)

K_2 là hệ số tỷ lệ

Từ hình 10.4c ta thấy, vào thời điểm $t = T_s - t_{dt}$ thì $i_1 = i_2$ (vào thời điểm này phần tử không P1 sẽ cho tín hiệu đi đóng máy phát). Do vậy:



Hình 10.4: Bộ phận đóng trước của máy hòa đồng bộ

- a) Sơ đồ khói chức năng;
- b) Sơ đồ phân tử vi phân VP;
- c) Đồ thị thời gian làm việc

$$K_1 2U \sin\left(\frac{\omega_s T_s}{2} - \frac{\omega_s t_{dt}}{2}\right) = -K_2 \omega_s U \cos\left(\frac{\omega_s T_s}{2} - \frac{\omega_s t_{dt}}{2}\right)$$

$$\omega_s T_s = 360^\circ \Rightarrow \tan \frac{\omega_s t_{dt}}{2} = \frac{K_2 \omega_s}{2 K_1}$$

$$\omega_s t_{dt} = \delta_{dt} \text{ nhỏ} \Rightarrow \frac{\omega_s t_{dt}}{2} = \frac{K_2 \omega_s}{2 K_1}$$

$$\Rightarrow t_{dt} = \frac{K_2}{K_1} = \text{const.}$$

Như vậy, thời gian đóng trước tạo nên bởi cơ cấu không P1 là một đại lượng không đổi không phụ thuộc vào tốc độ góc trượt (trên hình 10.4c, ta thấy rằng $t_{dt1} = t_{dt2}$).

Để hiệu chỉnh cơ cấu không P1 có thời gian đóng trước bằng với thời gian đóng của máy cắt, dùng khóa chuyển mạch K1 điều khiển các röle trung gian 1RG ÷ 3RG để thay đổi điện trở R1 ÷ R3 (hình 10.4a).

b) Bộ phận kiểm tra độ lệch tần số:

Bộ phận kiểm tra độ lệch tần số (hình 10.5a) gồm máy biến áp trung gian B5, phần tử chỉnh lưu, bộ lọc L, phần tử röle P2, trigơ P3 và P5, phần tử thời gian P4 và P6.


Ở đầu vào của bộ phận kiểm tra độ lệch tần số, cũng như ở đầu vào của bộ phận đóng trước, là điện áp phách U_s . Điện áp này sau khi chỉnh lưu để có U_s được đưa vào phần tử röle P2. Tín hiệu ở đầu ra của phần tử P2 xuất hiện khi điện áp phách U_s đạt tới trị số điện áp khởi động U_{kdp_2} của phần tử P2. Tín hiệu này tồn tại đến khi nào điện áp phách giảm xuống nhỏ hơn điện áp trở về U_{tvp_2} . Điện áp khởi động và trở về có thể điều chỉnh được nhờ điện trở R4 và R5. Trên đồ thị hình 10.5b, thời điểm khởi động của phần tử P2 tương ứng tại các điểm a_1, a_2, a_3 ; thời điểm trở về - điểm b_1, b_2, b_3 . Độ dài tín hiệu ở đầu ra của phần tử P2 tỷ lệ thuận với chu kỳ trượt. Để kiểm tra độ dài của chu kỳ trượt (hoặc độ lệch tần số), trong sơ đồ dùng 2 phần tử thời gian P4, P6 được điều khiển bởi các trigơ P3, P5.

Trigơ là một phần tử chuyển mạch được đặc trưng bằng 2 trạng thái cân bằng điện ổn định *có* hoặc *không có* tín hiệu ở đầu ra của nó. Trigơ chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác khi có tín hiệu đưa đến một trong những đầu vào của nó. Sau khi mất tín hiệu điều khiển, trigơ vẫn giữ nguyên trạng thái của mình.

Bộ phận kiểm tra độ lệch tần số làm việc như sau :

* Khi tốc độ góc trượt $\omega_{s1} > \omega_{scp}$ (ω_{scp} là tốc độ góc trượt lớn nhất cho phép lúc hòa đồng bộ): phần tử röle P2 khởi động (tại điểm a_1) chuyển trigơ P3 sang trạng thái *có tín hiệu*, đảm bảo sự khởi động của phần tử thời gian P4. Ứng với tốc độ trượt này phần tử P4 có thời gian duy trì t_1 sẽ không tác động được, vì trước đó tại điểm b_1 phần tử P2 đã trở về và đồng thời phần tử logic KHÔNG đưa tín hiệu đi giải trừ trigơ P3. Điện áp ở đầu ra của bộ phận kiểm tra độ lệch tần số U_{kf} trong trường hợp này bằng không, làm ngăn cản tác động của thiết bị hòa đồng bộ.


* Trong phạm vi tốc độ trượt cho phép $\omega_{s2} \leq \omega_{scp}$: ví dụ khi $\omega_{s2} = \omega_{scp}$, chu kỳ trượt lớn hơn trường hợp thứ nhất. Trong khoảng thời gian giới hạn giữa 2 điểm a_2 và b_2 , phần tử thời gian P4 làm việc thành công. Tín hiệu ở đầu ra của nó chuyển trigơ P3 sang trạng thái *không tín hiệu*, chuyển trigơ P5 sang trạng thái *có tín hiệu*.




Hình 10.5: Bộ phận kiểm tra độ lệch tần số của máy hòa đồng bộ
 a) Sơ đồ khối chức năng ; b) Đồ thị thời gian làm việc

Trigo P5 là phần tử đầu ra của bộ phận kiểm tra độ lệch tần số, điện áp U_{Kf} ở đầu ra của nó được đưa đến bộ phận đóng của thiết bị hòa đồng bộ. Độ dài của tín hiệu đầu ra được xác định bằng thời gian duy trì t_2 của phần tử thời gian P6. Độ dài của tín hiệu đầu ra có thể nhỏ hơn khoảng thời gian t_2 nếu sau khi bộ phận kiểm tra độ lệch tần số làm việc, quá trình trượt tần số vẫn chưa chấm dứt. Tín hiệu đầu ra mất đi khi phần tử role P2 khởi động trong chu kỳ trượt kế tiếp (diễn a₃ trên hình 10.5b).


Trong vùng tốc độ trượt cho phép, điện áp U_{Kf} ở đầu ra của bộ phận kiểm tra độ lệch tần số và điện áp U_{dt} ở đầu ra của bộ phận đóng trước có một vùng trùng nhau (vùng gạch chéo), tại vùng đó khi đảm bảo tuân theo đúng những điều kiện hòa đồng bộ còn lại sẽ xuất hiện tín hiệu đi đóng máy cắt.



a)




b)



c)

Hình 10.6: Bộ phận kiểm tra độ lệch điện áp của máy hòa đồng bộ

- a) Sơ đồ khối chức năng ;
- b) Sơ đồ nối vào điện áp phách
- c) Đồ thị thời gian làm việc



Hình 10.7: Đồ thị vectơ giải thích đặc tính thời gian của bộ phận kiểm tra độ lệch điện áp

- | | |
|----------------------------------|--|
| a) $\delta = 0$; $U_F = U_{HT}$ | b) $\delta = 180^\circ$; $U_F = U_{HT}$ |
| c) $\delta = 0$; $U_F < U_{HT}$ | d) $\delta = 180^\circ$; $U_F < U_{HT}$ |

* Khi tốc độ góc trượt $\omega_{s3} \ll \omega_{sep}$: Bộ phận kiểm tra độ lệch tần số khóa thiết bị hòa đồng bộ không những khi tần số trượt lớn hơn cho phép mà còn cả khi tốc độ trượt quá bé. Chế độ tốc độ trượt quá bé được đặc trưng bằng hiện tượng "treo" tần số của máy phát. Chế độ này không tốt vì quá trình tiến đến trùng khít vectơ điện áp máy phát và điện áp hệ thống diễn ra chậm chạp làm kéo dài thời gian đóng máy phát. Sự làm việc của các phần tử trong bộ phận này khi tốc độ trượt quá bé được minh họa trên đồ thị thời gian hình 10.5b. Từ đồ thị ta thấy rằng, điện áp U_{KF} ở đầu ra của bộ phận kiểm tra độ lệch tần số và điện áp U_{dt} ở đầu ra của bộ phận đóng trước không trùng nhau về thời gian, điều này làm cho tín hiệu đi đóng máy cắt ở bộ phận đóng không xuất hiện.

c) Bộ phận kiểm tra độ lệch điện áp:

Bộ phận kiểm tra độ lệch điện áp (hình 10.6a) bao gồm phần tử chỉnh lưu, bộ lọc L, cơ cấu không P7, trigor P8 và P9, phần tử thời gian P10. Đầu vào của bộ phận kiểm tra độ lệch điện áp là điện áp phách lấy giữa điểm giữa của phân áp R6-R7 với điện áp U_B (hình 10.6b). Điện áp phách mà bộ phận này sử dụng lệch 180° so với điện áp phách từ pha U_{AF} và U_{AHT} . Đường biểu diễn sự thay đổi điện áp phách ở đầu vào như trên hình 10.7c. Đồ thị vectơ giải thích tính chất thay đổi của điện áp phách trên hình 10.7. Từ đó ta thấy rằng, điện áp phách mà bộ phận này sử dụng có trị số cực đại khi $\delta = 0^\circ$, cực tiểu khi $\delta = 180^\circ$.

Việc kiểm tra độ lệch điện áp máy phát và hệ thống được thực hiện ở vùng có góc $\delta \approx 180^\circ$. Vào thời điểm $\delta = 180^\circ$, nếu $U_F = U_{HT}$ thì điện áp phách bằng 0, nếu $U_F \neq U_{HT}$ thì điện áp phách lớn hơn 0.

Điện áp phách U_S đưa đến đầu vào thứ nhất của cơ cấu không P7, ở đầu vào thứ hai của nó là điện áp mẫu $U_{mẫu}$ từ bộ nguồn U_{ng} . Điện áp mẫu có thể điều chỉnh được nhờ điện trở R8. Điện áp mẫu lấy bằng độ lệch cho phép của điện áp máy phát và hệ thống, vào khoảng $(10 \div 11)\% U_{dm}$.

Bộ phận kiểm tra độ lệch điện áp làm việc như sau :

* Nếu $U_F = U_{HT}$ hay nếu độ lệch U_F và U_{HT} không vượt quá giá trị cho phép, thì cơ cấu không P7 khởi động. Tín hiệu ở đầu ra của P7 xuất hiện trong vùng góc $\delta \approx 180^\circ$ khi điện áp phách và điện áp mẫu bằng nhau (điểm a trên hình 10.6c), tại điểm b tín hiệu này mất đi. Trigơ P8 ghi nhận sự khởi động của phần tử P7, tín hiệu ở đầu ra của P8 là điện áp U_{KU} được đưa đến bộ phận đóng. Độ dài của tín hiệu đầu ra được giới hạn bởi phần tử thời gian P10 điều khiển bằng trigơ P9 theo tín hiệu từ bộ phận đóng trước. Thời gian t_3 của P10 được tính toán đủ để đảm bảo cho bộ phận đóng làm việc một cách chắc chắn trong vùng góc $\delta = 0^\circ$ (hay 360°).

* Nếu độ lệch điện áp máy phát U_F và hệ thống U_{HT} vượt quá giá trị cho phép, điện áp phách luôn luôn lớn hơn điện áp mẫu $U_{mẫu}$, vì vậy cơ cấu không P7 không khởi động, điện áp đầu ra U_{KU} bằng 0 và bộ phận đóng bị khóa.

d) Bộ phận điều chỉnh tần số:


Bộ phận điều chỉnh tần số (hình 10.8a) bao gồm các máy biến áp trung gian B6 và B7, phần tử chỉnh lưu và bộ lọc L, phần tử role P11 và P12, bộ khuếch đại P13, P14, P17, P18, phần tử thời gian P15 và P16, role trung gian 6RG, 7RG và role đầu ra 9RG, 10RG. Bộ phận này có hai phần đối xứng: phần thứ nhất gồm các phần tử B6, P11, P13, 6RG, P17, 9RG có nhiệm vụ làm tăng tần số máy phát, phần thứ hai gồm các phần tử B7, P12, P14, 7RG7, P18, 10RG làm giảm tần số máy phát. Phần tử P15 và P16 chung cho cả 2 phần.

Đưa vào máy biến áp B6 là điện áp phách tạo nên bởi U_{AHT} và U_{AF} , vào máy biến áp B7 là điện áp phách tạo nên bởi U_{AHT} và U_{CF} . Từ đồ thị vectơ trên hình 10.9 ta thấy: khi $f_F < f_{HT}$ ($\omega_S = \omega_F - \omega_{HT} < 0$), điện áp U_{P12} trên phần tử P12 chậm 60° sau điện áp U_{P11} trên phần tử P11; khi $f_F > f_{HT}$ ($\omega_S = \omega_F - \omega_{HT} > 0$), điện áp U_{P12} trên phần tử P12 vượt 60° trước điện áp U_{P11} trên phần tử P11. Tính chất thay đổi điện áp phách như vậy được dùng để xác định dấu của độ lệch tần số máy phát và tần số hệ thống nhằm tạo nên các tác động điều khiển tương ứng.


Phần tử role P11, P12 được chỉnh định ở cùng một điện áp khởi động và điện áp trở về như nhau, việc chỉnh định được thực hiện nhờ các điện trở $R9 \div R12$. Điện áp trở về được điều chỉnh khá thấp để vào thời điểm trở về của một phần tử (điểm b_1 hoặc b_2 trên hình 10.8b), điện áp trên phần tử kia sẽ nhỏ hơn điện áp khởi động (điểm c_1 hoặc c_2). Nhờ vậy loại trừ được khả năng cùng khởi động 2 phần tử role P11, P12 trong một chu kỳ trượt.

Bộ phận điều chỉnh tần số tác động như sau :

* Nếu $f_F < f_{HT}$ thì phần tử role P11 khởi động trước (điểm a_1 trên hình 10.8). Điện áp xuất hiện ở đầu ra của nó và qua bộ khuếch đại P13 làm role trung gian 6RG tác động. Tiếp điểm của 6RG mở ra cắt mạch điện áp đưa đến phần tử P12, khóa phần tác



Hình 10.8: Bộ phận điều chỉnh tần số
 a) Sơ đồ khái niệm chung ; b) Đồ thị thời gian làm việc.




Hình 10.9: *Đồ thị vectơ giải thích đặc tính của bộ phận điều chỉnh*

động đi giảm tần số. Khóa liên động như vậy có tác dụng cho đến khi phần tử P11 trở về (diểm b₁). Khi P11 tác động, phần tử thời gian P16 sẽ khởi động sau thời gian chậm trễ t₄ của phần tử thời gian P15, qua phần tử P17 và role đầu ra 9RG đưa tín hiệu tác động đến cơ cấu điều khiển turbine theo hướng "tăng tốc độ".

Thời gian t₄ cần thiết để loại trừ khả năng tác động đến turbine khi khởi động ngắn hạn phần tử P11 và P12 vào thời điểm đóng của máy hòa đồng bộ. Độ dài của tín hiệu đưa đến cơ cấu điều khiển turbine được giới hạn bởi thời gian t₅ tạo nên bằng phần tử P16. Trị số đặt của phần tử P16 có thể điều chỉnh được nhờ điện trở R13. Như vậy trong mỗi chu kỳ trượt, bộ phận này tạo nên một xung tác động đưa đến bộ điều chỉnh tần số quay của turbine. Tần số trượt càng lớn thì xung điều chỉnh càng dày, nghĩa là bộ phận điều chỉnh tần số thực hiện một sự điều chỉnh bằng xung tần số.

* Bộ phận điều chỉnh tần số cũng tác động tương tự khi $f_F > f_{HT}$ nhưng theo hướng ngược lại và tạo xung tác động làm "giảm tốc độ" của máy phát.



Hình 8.10: *Sơ đồ khái chung năng của bộ phận đóng*

e) *Bộ phận đóng:*

Bộ phận đóng trên hình 8.10 gồm có phần tử VÀ, trig P19, khuếch đại P20 và P22, role đầu ra 4RG, phần tử thời gian P21 và role giới hạn xung đóng 5RG. Tín hiệu đi đóng máy cắt của máy phát được tạo nên bởi phần tử VÀ khi tồn tại đồng thời 3 tín hiệu ở đầu

vào của nó: điện áp ở đầu ra của bộ phận đóng trước U_{dt} , điện áp ở đầu ra của bộ phận kiểm tra độ lệch tần số U_{Kf} và điện áp ở đầu ra của bộ phận kiểm tra độ lệch điện áp U_{KU} . Tín hiệu này được ghi nhận bằng trigơ P19 và role đầu ra 4RG. Mạch giới hạn tín hiệu đi đóng máy cắt gồm các phần tử P21, P22 và role 5RG. Khi tín hiệu đi đóng máy cắt được phát đi thì phần tử thời gian P21 cũng khởi động. Sau thời gian duy trì t_6 của P21, role 5RG sẽ tác động, tiếp điểm của 5RG mở mạch cung cấp cho bộ phận nguồn của thiết bị hòa đồng bộ. Như vậy sau khi thực hiện thao tác tự động đóng máy phát, thiết bị hòa đồng bộ cũng sẽ được tự động tách ra.

III. PHƯƠNG PHÁP HÒA TỰ ĐỒNG BỘ:

III.1. Dòng cân bằng:

Điểm đặc biệt của phương pháp hòa tự đồng bộ là vào thời điểm đóng máy phát vào hệ thống sẽ kéo theo sự tăng vọt của dòng điện.

Theo sơ đồ thay thế hình 8.11b, dòng cân bằng xuất hiện khi đóng máy phát được xác định bằng công thức:

$$i_{cb}'' = \frac{\sqrt{2} \cdot 1,8 \cdot U_{HT}}{x_{dF}'' + x_{ll} + x_{HT}} \quad (10.7)$$

trong đó:

x_{dF}'' : điện kháng siêu quá độ dọc trực của máy phát .


x_{HT} : điện kháng của hệ thống.

x_{ll} : điện kháng của phần tử liên lạc giữa máy phát và hệ thống.

Khi đóng máy phát vào hệ thống có công suất vô cùng lớn ($x_{HT} = 0$; $x_{ll} = 0$) thì:

$$i_{cb}'' = \frac{\sqrt{2} \cdot 1,8 \cdot U_{HT}}{x_{dF}''} \approx i_N^{(3)} \quad (10.8)$$

Ta thấy dòng cân bằng khi hòa tự đồng bộ xấp xỉ dòng ngắn mạch 3 pha ở đầu cực máy phát và nó nhỏ hơn dòng cân bằng lớn nhất khi hòa đồng bộ chính xác. Đóng máy phát bằng phương pháp tự đồng bộ cũng làm giảm thấp điện áp ở đầu cực của máy phát, ảnh hưởng không tốt đến sự làm việc của các hộ tiêu thụ nối với thanh gộp điện áp máy phát của nhà máy điện.



Hình 8.11: Sơ đồ hòa tự đồng bộ máy phát điện

a) Sơ đồ nối điện b) Sơ đồ thay thế

Ưu điểm chính của phương pháp tự đồng bộ là có khả năng đóng máy phát vào mạng khá nhanh so với phương pháp hòa chính xác. Điều này đặc biệt quan trọng khi đóng máy phát trong điều kiện sự cố của mạng điện, lúc ấy cần phải đóng nhanh máy phát dự trữ.

III.2. Thiết bị hòa tự đồng bộ:

Ở các nhà máy nhiệt điện, việc hòa tự đồng bộ được thực hiện nữa tự động do sự phức tạp của quá trình tự động khởi động các phần nhiệt của nhà máy từ trạng thái tĩnh. Ở các nhà thủy điện, người ta áp dụng các thiết bị tự động khởi động các tổ máy phát thủy điện, vì vậy có thể sử dụng thiết bị hòa tự đồng bộ tự động cũng như nữa tự động.


Thiết bị hòa tự đồng bộ nữa tự động đảm bảo tự động đóng máy cắt của máy phát chưa được kích từ khi tần số quay của máy phát gần bằng tần số quay của các máy phát khác đang làm việc. Việc điều chỉnh tần số quay của máy phát trước khi đóng vào có thể được tiến hành bằng tay bằng cách tác động đến bộ điều chỉnh tốc độ quay của turbin, máy phát được kích từ sau khi đóng máy cắt của nó.

Dưới đây, chúng ta khảo sát thiết bị hòa tự đồng bộ nữa tự động áp dụng ở các nhà máy nhiệt điện.

Phản tử chính của thiết bị (hình 8.12) là role hiệu tần số R_f , có nhiệm vụ kiểm tra độ lệch tần số của điện áp máy phát và hệ thống. Cuộn I của R_f nối vào máy biến điện áp 1BU của máy phát và nối tiếp với điện trở R_1 . Cuộn II của R_f nối với máy biến điện áp 2BU của hệ thống.

Thiết bị hòa tự đồng bộ nữa tự động được đưa vào làm việc bằng cách chuyển khóa điều khiển K sang vị trí Đ, đóng mạch 1BU, 2BU, mạch thao tác một chiều và mạch đầu ra.

Khi chưa được kích từ, trị số điện áp dư của mỗi máy phát một khác nhau. Để điện áp từ 1BU của các máy phát khác nhau đưa đến cuộn I của role R_f gần bằng nhau, mỗi máy phát được hiệu chỉnh với một trị số điện trở R_1 khác nhau. Việc điều chỉnh biến trở R_1 được thực hiện khi hiệu chỉnh thiết bị.



Hình 8.12: Sơ đồ thiết bị hòa tự đồng bộ nữa tự động
a) Mạch xoay chiều ; b) Mạch thao tác

Vào lúc đưa điện áp đến các cuộn dây của rôle Rf, tiếp điểm của rôle có thể đóng ngắn hạn. Để loại trừ tác động không đúng của thiết bị, cuộn dây I và II của Rf được nối vào 1BU và 2BU không cùng một lúc: trước tiên nối cuộn dây II, sau đó một thời gian (khoảng vài sec) được hiệu chỉnh ở tiếp điểm RT1 của rôle thời gian RT, cuộn dây I được nối vào nhò rôle trung gian 3RG (qua tiếp điểm $3RG_2$). Ngoài ra thời gian duy trì của tiếp điểm RT2 trong mạch gồm các tiếp điểm Rf_1 và Rf_2 cần thiết để loại trừ sự tác động không đúng của rôle vào lúc đưa điện áp đến cuộn I của rôle Rf.

Khi tần số trượt bằng tần số khởi động của rôle Rf, rôle đầu ra 1RG của thiết bị sẽ khởi động và tự duy trì bằng tiếp điểm $1RG_{1_1}$. Tiếp điểm $1RG_3$ khép mạch đóng máy cắt 1MC của máy phát. Sau khi đóng 1MC, aptomat diệt từ ADT của máy phát đóng lại đưa kích từ đến cuộn dây rôto máy phát (trạng thái đóng của máy phát được kiểm tra bằng tiếp điểm phụ $1MC_1$). Máy phát đã được kích từ và sẽ được kéo vào làm việc đồng bộ.

Rôle 1RG tự giữ để đảm bảo đóng chắc chắn 1MC và ADT của máy phát. Rôle trung gian 2RG khi trở về có thời gian chậm trễ nhằm giới hạn độ dài tín hiệu đi đóng 1MC và ADT. Rôle Rf không được tính toán để chịu đựng lâu dài điện áp định mức từ 1BU của máy phát đã được kích từ. Do vậy để loại trừ tác hại đến cuộn dây I của nó, tiếp điểm $3RG_2$ sẽ mở mạch cung cấp cho cuộn dây I sau khi $3RG$ trở về do $1RG_2$ mở ra. Rôle RU nhận điện áp từ 1BU có nhiệm vụ khóa mạch đưa điện áp định mức của máy phát được kích từ đến cuộn I của rôle Rf trong trường hợp xảy ra thao tác nhầm lẫn của nhân viên vận hành (đóng kích từ trước khi đóng máy phát vào hệ thống). Tiếp điểm RU mở mạch cuộn dây RT và nhò vậy loại trừ khả năng khởi động của $3RG$.